

Цвета базового покрытия РС 1К

ОПИСАНИЕ

- Perfecoat Basecoat — это современная система базового/прозрачного покрытия премиум-класса, предназначенная для обеспечения превосходного соответствия цвета современным покрытиям OEM и отличной укрывистости. Perfecoat Basecoat легко наносится распылением и хорошо себя зарекомендовал во всех цеховых условиях.

АТРИБУТЫ

- Превосходная точность цветопередачи благодаря специально подобранным эффективным частицам и пигментам.
- Десятки тысяч цветов и вариантов, включая жемчуг, металлик и кристаллы.
- Гибкий в применении, легкий и быстрый.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

<15°C	РС-5 Быстрый разбавитель
15-30°C	РС-1 Стандартный разбавитель/ РС-2 Медленный разбавитель РС-3
>30°C	Сверхмедленный разбавитель







ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск, силикон и другие загрязнения обезжиривателем.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

		20°C 
(Объем) <15°C 15-30°C > 30 °C	Цвета базового покрытия : Разбавитель 100 : 60-80 Цвета базового покрытия 1К : ПК-5 Цвета базового покрытия 1К : ПК-1 Цвета базового покрытия 1К : ПК-2	14-16с DIN 4 чашки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

	 мм	 бар		20°C 
 RP	1,2-1,4	2,0-2,5	2-3 слоя 15-25 мкм	5-10'
 HVLP	1,3-1,5	2,0		

ПРИМЕЧАНИЯ

После распыления подождите 10-15 минут для высыхания на воздухе, затем сразу распылите лак. Длительное время сушки на воздухе может повлиять на силу адгезии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

ХРАНИЛИЩЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В не вскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.