

Прозрачный лак PC-2000 HS

ОПИСАНИЕ

- PC-2200 – акрилово-полиуретановый прозрачный лак с высоким сухим остатком. Это очень легко применить. Он отличается высоким качеством отделки, чрезвычайной прочностью и долговечностью. Высокое содержание твердого вещества позволяет ей предлагать отделку с большой глубиной и блеском. Это идеальный прозрачный слой для капитального ремонта, ремонта панелей, а также точечного ремонта.

- Высокое содержание твердого вещества обеспечивает большую глубину и блеск.
- Легко наносится, подходит для различных условий применения.
- Хорошая атмосферостойкость и устойчивость к пожелтению.
- Отличная защитная способность цвета и блеска.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

<18°C	PC-6621 Быстрый отвердитель	Стандартный разбавитель PC-1
18-24°C	PC-6622 Стандартный отвердитель	PC-1 Стандартный разбавитель/PC-2 Медленный разбавитель PC-2
25-30°C	PC-6622 Стандартный отвердитель	Медленный разбавитель/PC-3 Сверхмедленный разбавитель PC-3
>30°C	PC-6623 Медленный отвердитель	Сверхмедленный разбавитель

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесите PC-2000 на базовое покрытие по истечении рекомендуемого времени выдержки. Очень важно затвердеть базовое покрытие, чтобы достичь идеальной адгезии. Очистите пыль и частицы липкой тканью.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

				20°C 	20°C
Прозрачный слой : Отвердитель : Разбавитель					
(Объем)	100	50	10-20	16-18c DIN 4 чашки	2 часа с PC-6621 3 часа с ПК-6622/ПК-6623
<18°C	ПК-2000	ПК-6621	ПК-1		
18-24°C	ПК-2000	ПК-6622	ПК-1/ПК-2		
25-30°C	ПК-2000	ПК-6622	ПК-2/ПК-3		
>30°C	ПК-2000	ПК-6623	ПК-3		

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

				20°C
мм	бар			
	1,2-1,4	2,0-2,5	2-3 слоя 50-70 мкм	5-10'
RP				
	1,3-1,5	2.0		
HVLP				

ВРЕМЯ СУШКИ

20°C	45'	16ч
60 °C	5'	60'

ПРИМЕЧАНИЯ

Влажность влияет на компоненты прозрачного покрытия, поэтому оборудование для нанесения должно быть абсолютно сухим.

Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.

Время высыхания может быть увеличено при снижении влажности.

Используйте чистящий растворитель до истечения срока годности.

Время высыхания на воздухе: подождите 15-20 минут перед принудительной сушкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует

Национальному законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте и утилизации отходов.

ХРАНИЛИЩЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В не вскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.